

Thisted Kommune
Att.: Landbrug og Natur
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy

27. juli 2026


Sagsbehandler

Niels Krogh Kristensen
Tlf. +45 7244 2454
nkk@vd.dk

Sags ID EMN-2026-21493

Ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven og Vandløbsloven til forlængelse af stenkiste ved underføring af Ræhr Kærgrøft under Rute 26, matr.nr. 44 Ræhr By, Ræhr

Vejdirektoratet anmoder hermed om de nødvendige dispensationer fra Naturbeskyttelsesloven og Vandløbsloven for at kunne udføre en forlængelse af underføring af Ræhr Kærgrøft.



Krydsning mellem Ræhr Kærgrøft og Rute 26

Baggrund

Som et led i Vejdirektoratets opgradering af Rute 26, er det planlagt, at der skal anlægges en dobbeltrettet cykelsti på strækningen mellem Ræhr og Tved på vejens østlige side. Dette gøres for at sikre et sammenhængende cykelstisystem langs rute 26 mellem Ræhr og Tved. Ved at etablere denne cykelsti vil der være sammenhængende cykelstiforbindelse fra Hanstholm til Thisted.


Projektet er i beskrevet og miljøvurderet i Miljøkonsekvensrapport fra 2024. Denne kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside: [Baggrundsrapporter | Vejdirektoratet](#).

Projektet

Det forventes at anlægsarbejdet opstartes primo 2028.

For at kunne etablere cykelstien, og overholde de vejtekniske regler vedrørende skillerabatter, er det nødvendigt at forlænge underførelsen af Ræhr Kærgrøft på den østlige side af vejen.

Forlængelse af rørunderføringen er på ca. 10 meter.



Cykelstien vil afvande til eksisterende vejgrøft.

Der vil blive ansøgt om udledningstilladelse særskilt i en anden ansøgning.

Det forventes, at det meste af arbejdet kan udføres fra eksisterende vej. Alt efter fugtigheds- og adgangsforholdene vil der kunne blive tale om midlertidigt at befæste arealerne langs vandløbet med eksempelvis udlæg af køreplader, grus eller andre materialer.

De arealer, der benyttes til midlertidigt arbejdsareal, vil blive reetableret efter endt arbejde.

Beskrivelse af vandløbet

I forbindelse med miljøvurderingen blev vandløbet besigtiget i 2022. De fysiske forhold i vandløbet blev vurderet som dårlig (DFI på -2) med et kanaliseret forløb og dybt nedgravet profil. En DVFI på 4 angiver en moderat tilstand for smådyrene i vandløbet.



Ræhr Kærgrøft opstrøms mod Rute 26

Der blev fundet udbredt okkerbelastning i området, og intet groft substrat i vandløbs-bunden, hvilket giver dårlige livsbetingelser for dyr og planter i vandområdet. Vandløbet har en middeldybde på 15 cm i april måned.

Vandløbsstrækningen inden for undersøgelseskorridoren er ikke med i de genbesøgte vandområdeplaner, men vandløbet er beskyttet af §3 i naturbeskyttelsesloven. Der blev ikke observeret odder eller spor af odder på strækningen, og der er ikke faunapassage for odder i form af banketter gennem rørføringen. Vandløbet løber under Rute 26 i et 80 cm rør. Der er stort spring mellem rørets bund og vandløbsbunden, hvilket udgør en spærring for vandrende fisk. Området ved rørets udløb bærer præg af kraftig erosion, som sandsynligvis opstår ved større vandføringer igennem røret.



Ræhr Kærgroft rørunderføring under Rute 26

Ved spørgsmål til ansøgningen bedes I kontakte Vejdirektoratets fagprojektleder Niels Krogh Kristensen på mail: nkk@vd.dk eller tlf.: 72442454
Dispensationen bedes stilet til:

Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen, Thomas Helstedsvej 11, 8660 Skanderborg

Venlig hilsen

Niels Krogh Kristensen
Biolog og fagprojektleder for natur og miljø